

附件：

乡镇督导检查问题清单

一、向城镇

动火作业方面：（一）山东胜星食品有限公司：1、未开具动火作业票；2、电气焊未张贴二维码。（二）李四专业水刹：1、电焊机未张贴二维码；2、无特种作业证。（三）大富豪水刹：未开具动火作业票。

高处坠落方面：南村付金坤民房：部分施工人员未佩戴安全帽。

有限空间方面：临沂天旺食品有限公司：1、有限空间管理台账未更新；2、无有限空间人员专项培训记录、无专项事故演练、无有效空间排查记录。

二、兰陵镇

动火作业方面：（一）南仲村电气焊点：1、未张贴二维码；2、无动火作业票。（二）韩塘村电气焊点：1、无特种人员作业证；2、未张贴二维码。

高处坠落方面：刘家堡子村民房改造工地：登高架设作业未持证上岗。

有限空间方面：兰陵县郁金香酒业有限公司：1、无有限空间相关人员专项培训记录；2、无有限空间装备管理台账。

三、尚岩镇

动火作业方面：山东宏力新型建筑材料有限公司：1、无动火作业专项培训记录；2、焊机水箱电机未接地；3、未

张贴二维码。

高处坠落方面：王庄村王坤自建房工地：1、部分施工人员未佩戴安全帽；2、未建立高处作业项目台账。

有限空间方面：魁伯恩重工（兰陵）有限公司：1、一处有限空间未设置安全风险告知牌；2、无有限空间相关人员专项培训记录。

四、南桥镇

动火作业方面：（一）山东力展机械有限公司：1、无动火作业票；2、电焊机未张贴二维码。（二）许家门窗：1、未张贴二维码；2、无特种作业证。

高处坠落方面：后屯村自建房建筑工地：登高架设人员未持证上岗。

有限空间方面：（一）山东凯威新型建材有限公司：无有限空间相关人员专项培训记录；（二）兰陵县亿城新型建材有限公司：有限空间风险标识牌脱落。

五、鲁城镇

动火作业方面：（一）金晟矿业有限公司：未张贴二维码标识；（二）兰陵县手艺人汽车维修厂：1、未张贴二维码；2、无动火作业票。

高处坠落方面：北鲁城自建房工地：1、三名施工人员未佩戴安全帽；2、登高架设作业未持证上岗。

有限空间方面：凯泰硅砂有限公司：1、无有限空间防护装备台账；2、未张贴二维码。

六、长城镇

动火作业方面：（一）临沂沃瑞机械有限公司：1、未张贴二维码；2、未开具动火作业票。（二）勤才门窗店：1、电焊机未接漏电保护器；2、无动火作业票。

高处坠落方面：城北村建筑工地：1、施工人员2人未戴安全帽；2、登高架设作业未持证上岗。

有限空间方面：兰陵县恒旭门业有限公司：有限空间告知牌未填写负责人联系方式、无编号信息。